



202019124863



南岭检测
NANLING DETECTION

广东南岭检测技术有限公司

Guangdong Nanling Detection Technology Co., LTD.

检测报告

报告编号: NL/BG2211182-2

委托单位: 惠州市东江环保技术有限公司

项目类别: 废气

检测类别: 委托检测

报告日期: 2022 年 11 月 18 日



广东南岭检测技术有限公司

(盖章)

检验检测专用章



报告声明

- 1、本报告无本公司检测专用章或公章、骑缝章及  章无效。
- 2、本报告无编制、审核、签发人签名无效。
- 3、客户送样检测时，检测结果仅适用于客户提供的样品；本公司负责采样时，检测结果仅适用于采样当次工况。
- 4、报告中限值执行标准以客户提供的为准；当客户提出的检测要求与相关国家、行业规范不符时，依据客户最终确定合同或委托执行，本公司不承担任何责任；本公司对客户提供的数据不负责。
- 5、本报告未经本公司书面许可，不得复制（全文复制除外）使用。
- 6、本报告若有异议，请于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
对无法保存、复现的样品，本公司不作复测。
- 7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于广告宣传。
- 8、本报告内容解释权归本公司所有。

本机构通讯资料：

广东南岭检测技术有限公司

地址：广东省惠州市惠澳大道惠州数码工业园广泰路3号工业厂房B栋1楼

邮政编码：516025

电话：0752-8826304

检测报告

一、基本信息

表 1-1 基本信息一览表

委托单位☑	名称	惠州市东江环保技术有限公司		
受测单位☑	地址	广东省惠州市惠城区潼侨镇联发大道 39 号		
检测日期		2022.11.10	检测人员	郭剑、卢义炳

二、检测内容

表 2-1 检测项目信息一览表

项目类别	采样点位	检测项目	检测频次 (次数*天数)
有组织废气	DA006 锅炉废气排放口	氮氧化物	1*1

三、检测结果

表 3-1 锅炉废气检测结果

采样点位	检测项目	排气筒 高度 (m)	检测结果				排放限值 (mg/m ³)	评价
			标干流量 (m ³ /h)	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)		
DA006 锅炉废气排放口	氮氧化物	21	8082	6	25	0.048	150	达标
备注	1、基准氧含量为3.5%；燃料为天然气； 2、限值参照《锅炉大气污染物排放限值》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉限值。							

表 3-2 锅炉废气排放参数

采样点位	检测项目	标干流量 m ³ /h	温度 ℃	流速 m/s	含氧量 %
DA006 锅炉废气排放口	氮氧化物	8082	127	7.6	16.8

本页以下空白

四、检测方法

表 4-1 检测方法信息一览表

项目类别	检测项目	检测方法	仪器及型号	检出限
有组织 废气	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定 电位电解法》HJ 693-2014	自动烟尘/气测试 仪崂应 3012H	3mg/m ³

附图：现场采样照片



DA006

锅炉废气排放口

编制：林景丽 审核：王松叶 签

日



报告结束